



Fahrzeug Ausrüstung

Fahrzeug	LANCIA / Fulvia Coupe Sport 1.3 S / 1973 / Coupe
Herstellungsland	I
Hubraum/Leistung	1.3 / 66 kW
Motorkennzeichnung	818.540
RB-Schlüssel	LAI 36
Bereich	Gesamt

Benennung	Einbaueinschränkung	Info	Bestellnummer
Niederpolige Steckverbinder			1 987 352 998
Hochpolige Steckverbinder			1 987 352 999
Motor			
<u>Zünd-/Glühanlage</u>			
Zündspule			0 221 119 021 H
Zündkerze, Super plus (WR 5 DC+)		0.60 mm	0 242 245 552 H
Zündkerze, Platin plus (WR 5 DP)		0.60 mm	0 242 245 519 H
Zündkerze, Super 4 (WR 56)			0 242 242 505 H
<u>Spannungsversorgung/Startanlage</u>			
Drehstromgenerator (G1 (-) 14V 28A22)		28A	0 120 300 518 >
Generatorregler, Wegbau		28A	0 192 062 007
Keilriemen; flankenoffen gezahnt (10 X 775)	-> 12/1973	GEN	1 987 947 603
Starter (EF (R) 12V 0,85 KW)			0 001 208 051
Starterbatterie (12V 44Ah 360A)			0 180 654 41S >
Starterbatterie, Silver Plus (12V 44Ah 450A)			0 093 T54 42Y H>
Starterbatterie, Silver (12V 44AH 360A)		XXX	0 093 S54 41S >
Starterbatterie, S3 (12V 45Ah 400A)			0 092 S30 030
<u>Schmierung</u>			
Ölfilter			0 451 104 063
<u>Kühlung</u>			
Keilriemen; flankenoffen gezahnt (10 X 775)	-> 12/1973	GEN	1 987 947 603
<u>Mechanik</u>			
Keilriemen; flankenoffen gezahnt (10 X 775)	-> 12/1973	GEN	1 987 947 603
Karosserie			
<u>Wischer-/Reinigungsanlagen</u>			
Wischblatt			3 397 118 600 H
Gesamt			
<u>Lager Wartungsflüssigkeiten</u>			
Motoröl, Shell Super Helix		15W40 / API 001 - CE	

Erläuterungen

#	Nicht lieferbar, nur zur Bestimmung von Ersatzteilen
>	Bitte die Ersatznummern aus der Produktinformation (F8) beachten.
0.60 mm	Elektrodenabstand 0.60 mm

Fahrzeug Ausrüstung

LANCIA / Fulvia Coupe Sport 1.3 S / 1973 / Coupe (LAI 36)

22.04.2008

08:04:13

28A	28 Ampere
GEN	Für Generator
H	Handelsausführung (IAM)
XXX	Lieferung nur solange Vorrat